

NVR-204MkII/208/216 ファームウェアリリースノート

バージョン : NVR-204MkII/208/216 1.1.2.87238

リリース日: 2016/9/27

新機能

[Local UI & Web UI] ライブ画面でカメラ名称を編集する機能

修正改良

-
1. [Local UI] オートパンの「ストップ」ボタンが選択できない問題の修正
 2. [Local UI & Web UI] Axis M3007 をマルチストリーム設定で登録しているときに、分割表示すると映像が映らない問題の修正
 3. [Local UI & Web UI] Axis M3044 のモーション検知機能が使用できない問題の修正
 4. [Web UI] NVR-200 シリーズの新しいファームウェアのプラグインで、古いファームウェアの NVR-200 シリーズの映像が見えない問題の修正
 5. [Local UI & Web UI] Axis P1365 を H.264 で登録するとビットレートモードが選択できない問題の修正
 6. [Local UI & Web UI] Axis 製カメラのライブ映像が滑らかに動かない問題の修正
 7. [Local UI & Web UI] Axis Q3505-VE/P1365 を MJPEG で登録すると映像が映らない問題の修正
 8. [Local UI & Web UI] カメラの再編集を無効にしても NVR がカメラを再編集してしまう問題の修正
 9. [Local UI & Web UI] Axis P1364/P1365 を NVR-200 シリーズに登録するとライブ映像が見えず、カメラの初期化を行うとライブ映像が見える問題の修正
 10. [Web UI] パン、チルト機能がうまく動作しない問題の修正
 11. [Local UI & Web UI] Axis M3007 を IO モードで登録すると PTZ 操作が出来ない問題の修正
 12. [Local UI & Web UI] Axis M3044/M3007/P1405-LE をマルチストリーム設定でビットレートを 2Mbps より高く設定しても、カメラから 2Mbps 以上の映像を受け取らない問題の修正
 13. [Web UI] イベントトリガー発生時、ライブ画面やイベント画面にアラートが表示されない問題の修正

14. [Web UI] カメラ映像の再配置機能がうまく動作しない問題の修正
15. [Local UI & Web UI] 閉じたネットワークにおいて、NVR の IP 設定を「手動設定」から「オートモード」に変更後、NVR の IP アドレスが初期 IP にならない問題の修正
16. [Local UI] ライブ画面で 16 分割表示すると NVR の動作がうまくいかないことがある問題の修正

Web UI: Web ブラウザから NVR にアクセスして利用する機能

Local UI: NVR 本体にディスプレイを接続して利用する機能

****制限事項****

Axis 製パノラマカメラをマルチストリーム設定で NVR に接続する場合、MJPEG の映像が表示できません。この場合、H.264 のみで設定を行って下さい。

****新規対応カメラ****

AXIS カメラ (FW 6 系)

Canon VB-R13VE

Canon VB-H652LVE
